











Colapso e estragos avultados em edifícios da povoação de Vila Velha de Rodão

VILA VELHA DE RODÃO			
ID	FOTOGRAFIA	ID	FOTOGRAFIA
1		5	
2		6	
3		7	
4		8	



VILA VELHA DE RODÃO			
ID	FOTOGRAFIA	ID	FOTOGRAFIA
9		12	
10		13	
11		14	



VILA VELHA DE RODÃO			
ID	FOTOGRAFIA	ID	FOTOGRAFIA
15		17	
16			